

【平成28年度 合同点検一覧表】

★小学校

小学校名	危険箇所	道路名	内容	対策案	所管	対応状況	備考
中浜	★① 境港市小篠津町748番地付近	市道 中浜118号線	墓地の墓石、積み重なった石が倒壊する危険性がある。	前年度も点検実施した箇所であり、倒れる危険性のある墓石については、前年度対応済みである。所有者に適性管理をお願いしており、適宜状況確認を行う。	市	継続中	
外江	★② 外江小学校北側隣接道路	市道 外江55号線	歩道のカラー舗装が必要。	路肩カラー舗装及び側溝整備の方針。	市	済	R1年度一部実施 R2年度実施
渡	★③ 江島大橋北側側道	市道 渡106号線	夜間暗いので街路灯が必要。	要望付近にコンビニができ駐車場照明により明るさが確保された為、街路灯の設置は見送る。	市	済	
	★④ 境港市渡町3039番地2付近T字路	市道 内浜線	交通量が多く、歩道に渡るのが難しいので横断歩道が必要。	警察により設置済み。	警察	済	H28年度実施
	★⑤ 境港市渡町1291番地付近	市道 渡96号線	交通量が多く、カーブもあり見通しが悪い。歩道のカラー舗装が必要。	片側カラー舗装の方針。	市	済	H30年度実施
	★⑥ 境港市渡町2274番地3付近	市道 竹内渡1号線	見通しが悪いため、カーブミラーが必要。	関係者間協議の結果、他地域と比べ、視界が比較的確保できている箇所であるため、カーブミラーの設置は見送る。	市	済	
	★⑦ 境港市渡町2123番地1付近	市道 竹内渡1号線	見通しが悪いため、カーブミラーが必要。	狭い路地のため、注意喚起としてストップマークを設置。	市	済	H28年度実施
	★⑧ 境港市渡町2851番地2付近交差点	市道 外江渡1号線	見通しが悪いため、カーブミラーが必要。	路面標示(停止線及び通学路注意)の設置。	市	済	H29年度実施
	★⑨ 境港市渡町966番地2付近	市道 渡54号線	道路幅が狭く、用水路に蓋の設置が必要。	路肩カラー舗装の方針。	市	済	R3年度実施
余子	★⑩ 境港市竹内町1362番地付近交差点	市道 竹内誠道線	交通量が多い。横断歩道が目立つように、グリーン舗装が必要。	交差点カラー舗装及び路面標示(通学路注意)の設置。	市	済	H29年度実施
	★⑪ 境港市竹内町582番地1付近交差点	市道 竹内誠道線	交通量が多い。押しボタン式の信号機が必要。	交差点カラー舗装及び路面標示(通学路注意)の設置。	市	済	H29年度実施
	★⑫ 境港市竹内町1424番地付近交差点	市道 余子152号線	交通量が多い。横断歩道が目立つように、グリーン舗装が必要。	交差点カラー舗装及び路面標示(通学路注意)の設置。	市	済	H29年度実施
	★⑬ 余子保育園付近交差点	市道 余子138号線	交通量が多い。横断歩道が目立つように、グリーン舗装が必要。	交差点カラー舗装及び路面標示(通学路注意)の設置。	市	済	H29年度実施
	★⑭ 境港市竹内町295番地付近交差点	市道 上道新屋線	交通量が多い。横断歩道が目立つように、グリーン舗装が必要。	歩行者へ注意喚起としてストップマークを設置。(南側北側2箇所)	市	済	H28年度実施

◆中学校

中学校名	危険箇所	道路名	内容	対策案	所管	対応状況	備考
二中	◆1 境港市竹内町295番地付近交差点	県道市道 上道新屋線	南北へ渡る児童が、東西を走る自転車と接触する可能性もあり危険である。	歩行者へ注意喚起としてストップマークを設置。(南側北側2箇所)	市	済	H28年度実施
	◆2 境港市幸神町154番地付近交差点	市道 中浜98号線	交差点で一時停止をせず飛び出す自転車が危険。	ストップマーク及びカーブミラー設置。	市	済	H29年度実施
	◆3 (有)隼建設資材置場付近交差点	県道市道 五ヶ井手線	市道から県道へ出る時に、東側の見通しが悪い。除草が必要。	カーブミラーの設置。	市	済	H29年度実施
	◆4 中学校西側道路	市道 余子89号線	舗装新設要望	舗装新設。	市	済	H29年度実施
三中	◆5 境港市渡町2851番地2付近交差点	市道 外江渡1号線	見通しが悪いため、カーブミラーが必要。	路面標示(停止線及び通学路注意)の設置。	市	済	H29年度実施
	◆6 境港市渡町1865番地付近交差点	市営住宅(市道ではない)	見通しが悪いため、カーブミラーが必要。	以前カーブミラーを設置していたが、撤去した経緯あり。カーブミラーの設置は見送り、注意喚起看板を設置。	市	済	