

# 【平成26年度 合同点検一覧表】

## ★小学校

小学校名	危険箇所	道路名	内容	対策案	所管	対応状況	備考
渡	★① 渡小学校東側道路 側溝蓋	市道 外江渡線	側溝蓋の間に隙間や破損あり。足が引っ掛かり危険。	隙間もなくすよう、グレーチング等で側溝蓋を交換。	市	済	
	★② 渡小学校北東側交差点	市道 外江渡線	道路東側の見通しが悪くて危険。	カーブミラーの設置。	市	済	
	★③ 松本氏宅前三叉路	市道 内浜線	見通しが悪くて危険。	カーブミラーの設置。	市	済	
	★④ 江島大橋下道路	市道 渡102号線 渡103号線	大橋の下の道路が暗い。電柱はあるが、街路灯の設置がない。	防犯灯の設置。	市	済	
	★⑤ 南家医院前交差点	県道 米子境港線	見通しが悪く危険であるため、消えかけている停止線を書き直すorミラー等の設置。	停止線を書き直すことで効果が見込める箇所である。ミラー設置は見送り、停止線を書き直す。	警察	済	
	★⑥ 渡辺氏宅前交差点	県道 米子境港線	両側が壁で、隅切りもなく見通しが悪い。	既存の600mmカーブミラーを800mmカーブミラーに交換。	市	済	
	★⑦ 天皇道路(松本氏宅前)	県道 米子境港線	停止線が横断歩道に近すぎる。	現地踏査の結果、停止線と横断歩道の距離は比較的長くとつてある箇所と判断されたため、引き直しはしない。十分な安全確保が可能。	警察	済	
境	★⑧ 旧ポプラ跡地前 長屋	市道 境132号線	屋根が壊れかけている建物がある。	崩れることが想定される箇所にネットを張る。2人が入居中、退去後撤去予定。	市	済	
中浜	★⑨ 三軒屋町米川沿いの道路	市道 米川三軒屋線	通学路のため、路肩カラー舗装を要望。	路肩カラー舗装を実施。	市	済	
	★⑩ 麦垣会館前西側道路	市道 高松新屋線	車道と歩道の区別なく危険。(交通量多い)路肩カラー舗装を要望。	両側の路肩カラー舗装を実施。	市	済	
	★⑪ 夕日ヶ丘集会所前交差点	市道 竜ヶ山中央線	通学路であるが、横断舗装がない。(交通量多い)	横断歩道の設置と点字ブロックの設置。	警察 市	済	

## ◆中学校

中学校名	危険箇所	道路名	内容	対策案	所管	対応状況	備考
二中	◆1 境総合技術高校の北側路地の三叉路 A長尾氏宅前三叉路 B足立氏宅前三叉路	市道 余子43号線	三叉路の見通しが悪い。。カーブミラーの設置を要望。(※AとBの2ヶ所)	A周辺住民との協議の上、設置を見送ることとする。 B足立氏宅敷地内にカーブミラー設置。	市	済	
	◆2 岡田商店前交差点	県道 米子空港線 境港停車場線	交差点照明がないので、大変暗い。	街路灯を設置するように、県に要望。	県	済	
三中	◆3 三中西側の十字路	市道 外江渡1号線	交差点の見通しが悪い。	死角となる三中敷地内の樹木の枝を切る。	教委	済	
	◆4 三中第2グラウンド南側、有田氏宅前交差点	市道 竹内渡1号線	交差点の見通しが悪い。カーブミラーの設置を要望。	交差点東側の電柱にカーブミラー設置。	市	済	