

【令和2年度 合同点検一覧表】

小学校名	危険箇所口		道路名	内容	対策案	所管	対応状況	備考
余子	★①	竹内町602-1付近の交差点	市道 余子160号線 上道新屋線	路面のストップマークが薄くなっているため塗り直してほしい。	ストップマークは地域で設置したものであるため、地域で塗り直し検討。	地域	済	R2年度実施
	★②	竹内町700付近の交差点	市道 余子158号線 上道新屋線	路面のストップマークが薄くなっているため塗り直してほしい。	ストップマークは地域で設置したものであるため、地域で塗り直し検討。	地域	済	R2年度実施
	★③	福定町会館付近の交差点	市道 余子133号線 上道新屋線	路面の一時停止線(文字)が消えているため、塗り直してほしい。	警察:令和2年度に塗り直し実施	警察	済	R2年度実施
	★④	余子保育園付近の交差点	市道 余子138号線 上道新屋線	路面の一時停止線(文字)が一部消えているため、塗り直してほしい。	警察:部分的な塗り直しは行わない。 大部分が良好な状態のため、塗り直しは行わない。	警察	済	
	★⑤	地蔵の里付近の交差点	市道 余子129号線 余子43号線	カーブミラーが高いため、歩行者から確認がしにくい。 路面の一時停止線(文字)が消えているため、塗り直してほしい。	市:カーブミラーは車両の運転手向けを基本としており、高さの設置基準もあるため、下げることはできない。歩行者は目視による確認をお願いします。 警察:令和2年度に塗り直しを実施。	市 警察	済	R2年度実施
	★⑥	福定町143-2付近の交差点	市道 余子129号線 上道新屋線	横断歩道を設置してほしい。	警察:幅員が狭く、横断歩道の設置基準に満たないため設置はできない。	警察	済	
	★⑦	境港市老人福祉センター前横断歩道	市道 竹内誠道線 余子6号線	電柱があり、歩行者の視認性が悪い。	現地を確認した結果、問題なし。	市	済	
渡	★⑧	渡町2546-1付近の路肩	市道 渡中浦水門連絡線	途中から歩道が無くなっているため、歩道を設置してほしい。	令和6年頃の地籍調査後に歩道の設置または路肩の整備を検討。	市	未	