

【令和元年度 合同点検一覧表】

小学校名	危険箇所	道路名	内容	対策案	所管	対応状況	備考	
余子	★① 余子小学校正前(外浜線)から東へ入った交差点	市道	余子140号線 上道新屋線	路面の止まれ標示が薄いため塗り直してほしい。 カーブミラーが見にくいいため調整してほしい。 多くの児童が利用しているためカー舗装してほしい。 道路と民地の段差をなくしてほしい。	警察:止まれの塗り直しを実施。 市:カーブミラーに樹木がかかっていたため、樹木の剪定を実施。 車両の交通量は多くないため、カー舗装は行わない。 段差が無くなるよう舗装を実施。	警察市	済	警察:R1年度実施 市:R1年度実施
	★② 竹内町797付近の交差点	市道	余子147号線 上道新屋線	見通しが悪いため、カーブミラーを設置してほしい。 カー舗装を設置してほしい。	4方向に警察の止まれ標識があり、一時停止すれば、目視にて確認可能なため、カーブミラーおよびカー舗装の設置は行わない。	市	済	
	★③ 竹内町1409付近の交差点	市道	余子155号線 竹内佐斐神線	見通しが悪いため、カーブミラーを設置してほしい。	見通しを悪くしている樹木を剪定して頂けるよう依頼。	市	済	R1年度実施
	★④ 竹内町1330付近の交差点	市道	竹内誠道線	交通量が多いため、横断歩道の設置をしてほしい。 車両の運転者向けに、注意喚起の看板を設置してほしい。	警察:隣接の横断歩道からの離隔が狭く、待機位置も確保できないため難しい。 市:注意喚起の看板を設置ができる箇所が無いため、路面に交差点標示を実施。	警察市	済	警察:実施なし 市:R2年度実施
	★⑤ 大同寺南側交差点	県道	余子停車場線	カー舗装をしてほしい。	信号もあるため、カー舗装は行わない。	県	済	
	★⑥ 竹内町231-1付近の交差点	市道	余子140号線 余子4号線	見通しが悪いため、カーブミラーを設置してほしい。	徐行・一時停止を行えば十分目視で確認可能なため、カーブミラーの設置は行わない。	市	済	
	★⑦ 福定町171付近の交差点	市道	余子130号線 上道新屋線	見通しが悪いため、カーブミラーを設置してほしい。	カーブミラー設置を実施。	市	済	R1年度実施
	★⑧ 余子保育所付近の交差点	市道	余子138号線 余子4号線	交通量が多く、カーブミラーが古いためきれいにしてほしい。 児童目線のカーブミラーを設置してほしい。 カー舗装をしてほしい。	カーブミラーが老朽化しているため、建替えを実施。鏡のサイズも大きいものへ変更。 歩行者は目視による確認が可能のため、歩行者向けのカーブミラーは設置しない。 付近の交差点を通学路としてカー舗装しており、当該箇所は通学路からは外れているためカー舗装は行わない。	市	済	R1年度実施
	★⑨ 福定町38付近の交差点	市道	余子136号線 余子4号線	カーブミラーが高いため、歩行者向けのカーブミラーを設置してほしい。	歩行者は目視での確認が十分可能なため、歩行者向けのカーブミラーは設置しない。	市	済	
	★⑩ 中野町9付近の交差点	市道	余子121号線 余子2号線	見通しが悪いため、カーブミラーを設置してほしい。	カーブミラーを設置箇所が確保できないため設置は行えない。 代替措置として、注意喚起の看板を設置。	市	済	R1年度年度実施
	★⑪ 高松町332-1付近の交差点	市道	余子171号線 上道新屋線	見通しが悪いため、カーブミラーの設置をしてほしい。 カー舗装をしてほしい。	既に適切なカーブミラーがあるため、追加の設置は行わない。 車両の交通量は多くないためカー舗装は行わない。	市	済	
外江	★⑫ 芝町1757地先から外江保育所までの道	市道	上道外江線 外江渡線	白線(二重線)が消えているため、塗り直してほしい。	外側線の塗り直しを実施。	警察	済	R1年度実施
	★⑬ 外江町3311-1地先から外江町3344地先	市道	内浜線	白線が消えているため、塗り直してほしい。	今年度に一部を下水道工事に合わせて塗り直し予定。 残りも来年度の下水道工事に合わせて塗り直し予定。	市	済	R2年度実施
渡	★⑭ 夕日ヶ丘1丁目77番地1先交差点	市道	夕日ヶ丘23号線 三軒屋小篠津線	交通量が多く、道路の優先が分かりづらいため「止まれ」の標識設置を希望。	警察:優先道路は明確であり、見通しもいいため一時停止は設置しない。 市:代替措置として、歩道にストップマークを設置。	警察市	済	警察:実施なし 市:R1年度実施
	★⑮ 渡町372番地2地先付近歩道	県道	主要地方道米子境港線	歩道に樹木が出ており、歩道が狭くなっている。除草をしてほしい。	現地確認時には対応がされていたため、支障なし。	県	済	
	★⑯ 渡町370番地先歩道	県道	主要地方道米子境港線	交通量が多い道路で、多くの児童が通学路にしているため、ガードレール設置を希望。	ガードパイプの設置。	県	済	R2年度実施
	★⑰ 渡町1342番1地先の市道	市道	渡96号線	スピードを出す車両が多いため、規制速度を40kmから30kmにしてほしい。 注意喚起の看板等を設置してほしい。	警察:30km規制(検討) 市:路面標示の設置、車線分離線の設置	警察市	済	警察:R3年度実施 市:R2年度実施
誠道	★⑱ ローソン誠道店前歩道および交差点	県道	米子空港境港停車場線	登校の時間帯にローソンに出入りする車両が多いため、通学路注意の標示をしてほしい。ローソン前交差点の横断歩道が薄くなっているため、塗り直してほしい。	警察:横断歩道の塗り直しを実施。 県:ポストコーンの設置は行わない。	警察県	済	警察:R1年度実施
	★⑲ 幸朋苑西側、県道との交差点付近	市道	余子205号線	幸朋苑の看板により、歩行者が見えにくいため、看板の移設をしてほしい。 草が伸びて見通しが悪いため、除草をしてほしい。一時停止の路面標示が薄くなっているため、塗り直してほしい。	警察:一時停止の塗り直しを検討。 市:幸朋苑に看板の移設について依頼。土地管理者への除草依頼。	警察市	済	警察:R2年度実施 市:除草依頼済 幸朋苑:移設なし
	★⑳ 第二中学校前交差点から大同寺前押しボタン信号まで	県道	余子停車場線	横断歩道にカー舗装をしてほしい。	横断歩道にカー舗装は行わない方針。	県	済	
	★㉑ 第二中学校前交差点	県道	余子停車場線	交差点南東にガードレール設置を希望。	ガードパイプの設置を検討。	県	済	R2年度実施
	★㉒ ローソン誠道店から踏切までの県道と市道の交差点4箇所	県道	米子空港境港停車場線ほか	歩道の切れる前後にストップマークとポストコーンを設置してほしい。 1箇所だけ停止線が無いため、停止線を設置してほしい。	県:県でストップマークの設置はしない方針。ポストコーンについても用途が違うため設置しない。申請を行えば、自治会等においてストップマークの設置は可能。 警察:交通量が少ないため、停止線は設置しない。 市:市道から県道に抜ける車に対し、通学路の警戒標識を設置。(4箇所)	県警察市	済	県:実施なし 警察:実施なし 市:R1年度年度実施
	★㉓ 五ヶ井手川付近の歩道	県道	余子停車場線	歩道にコンテナがあり、歩道が狭くなっている。 また、舗装が無く水たまりができる箇所があるため対応してほしい。	当該箇所は個人の私有地になるため、対策は行わない。		済	
	★㉔ 県道の踏切内	県道	余子停車場線	外側線が消えているため塗り直してほしい。	JRに外側線の塗り直しを依頼。	JR	済	R2年度実施
	★㉕ 余子神社前の横断歩道	県道	余子停車場線	横断歩道が薄くなっているため塗り直してほしい。	横断歩道の塗り直しを検討。	警察	済	R2年度実施
★㉖ 大同寺前のガードレール	県道	余子停車場線	老朽化しているため、交換してほしい。	強度に問題があれば、対応を検討。	県	済	R3年度実施	