

# 【平成25年度 合同点検一覧表】

★小学校(日時:平成25年8月5日)

小学校名	危険箇所	道路名	内容	対策案	所管	対応状況	備考
渡	★① 渡公民館入口の県道と市道との交差点	県道	米子境港線	横断歩道の線が薄い。塗り直しが必要。	横断歩道の塗り直し。	警察	済
	★② 渡小学校の東側道路	市道	外江渡線	登下校時、車の通行量が多くて危険。	歩道のカラー舗装。	市	済
	★③ 渡小学校の北側道路	市道	渡54号線	ガードレールの腐食が進み危険。補修が必要。	ガードレール全部修繕。	市	済
	★④ 中海干拓入口の道路	市道	誠道渡1号線	通学路になっているが横断歩道がない。	横断歩道の設置。	警察	済
境	★⑤ ヤマト運輸(株)南側交差点(信号なし)	市道	樋ノ上川線	道路幅が広いので、歩行で通行する際、危険。横断歩道等の設置を検討。	調査の結果、歩行者が寡少であるため、横断歩道の設置を見送る。	警察	済
上道	★⑥ 上道小入口から樋ノ上川線までの外浜線	市道	外浜線	歩道のラインが消えている。ラインの補修。	舗装工事とともに、ラインの補修を行う。	市	済
	★⑦ ダイソー駐車場入り口部分	県道	入船町上道1号線	西に向かう車が左折する時、生垣があるので子どもがいても見えない。	「子ども飛出し」等の看板設置を行う。	市	済
	★⑧ 中野東公園北東側の交差点	市道	余子102号線	道路幅が広く、一時停止線が分かりにくい。	カーブミラーの設置により、交通安全を図る。	市	済
余子	★⑨ 喫茶コリンズ前の押しボタン信号	県道	余子停車場線	押しボタン式信号の信号を見落とす車両を良く見かける。通学路と分かる目立つ道路標識が必要。	道路標識を設ける。	県	済
	★⑩ 大同寺前の押しボタン信号	県道	余子停車場線	押しボタン式信号の信号を見落とす車両を良く見かける。通学路と分かる目立つ道路標識が必要。	道路標識を設ける。	県	済
	★⑪ 余子小学校前の押しボタン信号	市道	外浜線	押しボタン式信号の信号を見落とす車両を良く見かける。通学路と分かる目立つ道路標識が必要。	「児童注意」の道路標識を設ける。カラー舗装による注意喚起を行う。	警察市	済
	★⑫ 合同宿舎美保住宅西側の道路(畑の中)	市道	上道新屋線	道路の幅が狭く、周りに畑が多い。街路灯が必要。	街路灯を設置する。	市	済
	★⑬ 沖野氏宅前の交差点	市道	上道新屋線	交差点の見通しが悪い。カーブミラーの設置が必要。	交差点南東側にカーブミラーを設置する。	市	済
	★⑭ 足立建築設計事務所横のT字路	市道	余子138号線	交通量が比較的多い。横断歩道の線が薄く、塗り直しが必要。	横断歩道の塗り直し。	警察	済
中浜	★⑮ 永見氏宅前の十字路	市道	中浜4号線	止まれの看板が錆びていて針金で固定してある。支柱が錆びて両側から穴が開いている。補修が必要。	既存のミラーを撤去し、新規のミラーを設置する。	市	済
	★⑯ 三軒屋町米川沿いの道路	市道	米川三軒屋線	道路が所々狭くなっており路側帯も狭く危険。	路側帯カラー舗装。	市	済

◆中学校(日時:平成25年8月5日)

中学校名	危険箇所	道路名	内容	対策案	所管	対応状況	備考
三中	◆1 三中西側の十字路	市道	外江渡1号線	交差点の見通しが悪い。横断歩道の塗り直し等による注意喚起orカーブミラー設置等の対策が必要。	道幅が広く、比較の見通しが良い交差点のため、ミラー設置は見送り、横断歩道の塗り直しを行う。	警察	済
	◆2 はまはし眼科前交差点	県道	米子境港線	大根島入口交差点の信号が原因による慢性的な渋滞により、はまはし眼科前交差点の見通しが悪い。はまはし眼科付近の路面に車両進入禁止表示をしてほしい。	大根島入口交差点の信号待ち時間を短時間に見直すことで、慢性的な渋滞を解消し、はまはし眼科前交差点の見通しを改善する。	警察	済
	◆3 三中第2グラウンド南側、有田氏宅前交差点	市道	竹内渡1号線	交差点の見通しが悪い。カーブミラーの設置が必要。	カーブミラーの設置。	市	済
	◆4 カットスタジオグロス前点滅信号交差点	県道	米子境港線	南側から県道に出る際、西側から来る自転車等が見にくい。カーブミラーの設置等検討。	カーブミラーの設置。	市	済